

1 町営住宅における吹付けアスベスト等（※1）の使用実態について

平成29年8月1日時点

表1) 居室等（※2）において、吹付けアスベスト等が確認された町営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
			該当無し				

表2) 居室等以外の箇所（※3）において、吹付けアスベスト等が確認された町営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
			該当無し				

表3) 管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った町営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	対策工事の内容（部位、講じた措置）	対策工事	対策工事実施年度	備考
			該当無し				

（※1）吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

（※2）居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

（※3）バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分（共用廊下、共用階段、機械室等）、共同施設（集会所、駐車場等）

2 アスベスト含有吹付け材（※4）が使用された町営住宅等

居室等においてアスベスト含有吹付け材が確認された町営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	アスベスト含有吹付け材の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
みどり団地	藤崎町大字藤崎字下袋7-2	S53	6号棟	1, 2階の住戸の天井	済	H18	
水上団地	藤崎町大字水木字水上5-9	S51	C棟	外壁・軒天・風呂場天井・ 煙突部分・台所天井・玄関風よけ			H26建物解体済み
水上団地	藤崎町大字水木字水上6-3	S49	1A・1B棟	外壁・軒天・風呂場天井・ 煙突部分・台所天井・玄関風よけ			H27建物解体済み
水上団地	藤崎町大字水木字水上6-3	S49	2A・2B棟	外壁・軒天・風呂場天井・ 煙突部分・台所天井・玄関風よけ			H27建物解体済み
西田団地	藤崎町大字常盤字二西田7-6	S49	A・B棟	外壁・軒天・風呂場天井・ 煙突部分・台所天井・玄関風よけ			H19建物解体済み

（※4）アスベスト含有吹付け材とは吹付けひる石（石綿障害予防規則に定める石綿等で、建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたもの）

3 吹付けアスベスト等による健康被害に関する情報

○専門医療機関

・アスベスト疾患センター一覧（独立行政法人労働者健康安全機構） <http://www.research.johas.go.jp/asbesto/07.html>

○救済制度・保健所等

・救済制度の紹介（独立行政法人環境再生保全機構） <https://www.erca.go.jp/asbestos/what/shien/kyusai.html>

・保健所等（独立行政法人環境再生保全機構） <https://www.erca.go.jp/asbestos/relief/madoguti/index.html>

4 町営住宅における吹付けアスベスト等の問い合わせ

○藤崎町役場 建設課 管理係 TEL0172-88-8289（直通）