


青森県 藤崎町

藤崎町立藤崎小学校（通学路対策箇所図）



① 危険・要注意箇所

藤崎駅から郵便局前の道路（県道藤崎停車場線）

状況・危険内容

歩路側帯の白線が見えず、児童が車道に飛び出す危険性がある

対策内容

路側帯の白線補修（R2年度対応予定）



② 危険・要注意箇所

青森銀行から白子方面への道路（国道339号線）

状況・危険内容

①路側帯の白線が見えず、児童が車道に飛び出す危険性がある
（車道と歩道の見分けがつかない）

対策内容

路側帯の白線補修（R2年度対応予定）



③ 危険・要注意箇所

福寿司からずーむ館までの道路（町道西村井中村井1号線）

状況・危険内容

路側帯の白線が見えず、児童が車道に飛び出す危険性がある
（車道と歩道の見分けがつかない）

対策内容

路側帯の白線補修済み（両側）



藤崎町立藤崎中央小学校（通学路対策箇所図）



④ 危険・要注意箇所

俵舛（県道五所川原黒石線）

状況・危険内容

コンビニ（ドリス）に渡る国道の交通量が激しいため危険

対策内容

- ①注意喚起を促す道路標示（子どもたちを対象に注意喚起する旗や看板等）
（R2年度対応予定）
- ②横断歩道の白線補修済み



藤崎町立常盤小学校（通学路対策箇所図）



⑥ 危険・要注意箇所
水木神社の交差点（県道浪岡藤崎線）
状況・危険内容
横断歩道が2箇所しかない
対策内容
信号機及び横断歩道を神社側から移設済み。



⑤ 危険・要注意箇所
千葉ブロック前（県道浪岡藤崎線、町道県道四西田線）
状況・危険内容
信号機がないので、登下校時は車に気を付けて横断する必要がある
対策内容
大型トラックが出入りするため、信号機は設置しない
横断歩道は白線補修済み



