

## 平成27年度藤崎町通学路の対策箇所一覧表

平成29年2月1日現在

### 【藤崎小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	町道一本柳中村井線	県道前坂藤崎線交差点付近(横町)	ここを通る児童が多いが、車両から見えにくいため危険	学校等による歩行指導等の強化	町教育委員会	実施中
2	町道村井白子線	防災公園交差点付近(伝馬)	通行車両が多く、スピードも出ているため危険	横断歩道部分のカラー舗装化	町総務課	H27完成

### 【藤崎中央小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
3	県道前坂藤崎線	東町地区	交通量は多いが歩道がないため危険	歩道の設置	青森県	計画中
4	町道浅田豊田線	旧 范子スーパー前付近(西中野目)	見通しが悪く、横断する際に危険	学校等による歩行指導等の強化	町教育委員会	実施中

### 【常盤小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
5	町道久井名館早稲田線	久井名館バス乗降場所付近	大きな水路があり、バスの乗降りが危険	ガードレールの設置	町建設課	H27完成

【対策検討メンバー】 弘前警察署、中南地域整備部道路施設課、藤崎町総務課、藤崎町建設課、藤崎町教育委員会