

令和3年度藤崎町通学路の対策箇所一覧表

令和4年2月15日現在

【藤崎小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・地区名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 実施状況 |
|----|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 県道藤崎停車場線 町道村井唐糸線 | 藤崎駅前交差点 | 横断歩道の白線が薄くなっており危険である | ①町道村井唐糸線の横断歩道の一方を光洋でんき側に移設 また、移設に伴い歩行者用信号を増設 ②移設した横断歩道と歩道との段差の解消 ③横断歩道の移設に伴い、新たに外側線を引く | ①県公安委員会 ②藤崎町 ③藤崎町 | ①R2年度対応済 ②R2年度対応済 ③R3年度対応済 (R2年度対策要望) |
| 2 | 町道西村井中村井1号線 | 県道藤崎停車場線からふれあいず～む館方面 | 学童クラブを利用する児童が通行するが、歩道がなく危険である | 歩行者通路の確保 | 藤崎町 | R3年度対応済 |

【藤崎中央小学校】

| | | | | | | |
|---|----------|-----------------------|--|--------------------|-----|-----------------------|
| 3 | 県道五林平藤崎線 | 俵舛：俵舛テレビ(スクールバス停留所)付近 | 大きなカーブで見通しが悪く、カーブを過ぎてすぐの場所にスクールバスが停まるため、車が来ると危険である | 注意喚起の道路標示をカーブ手前に設置 | 藤崎町 | R3年度対応済 (R2年度対策要望) |
| 4 | 県道前坂藤崎線 | 葛野字岡元(百万遍石塔)の用水路付近 | 歩道の一部区間に柵がないため、用水路に転落する危険がある | 転落防止柵の設置 | 青森県 | R3年度対応済 |

【常盤小学校】

| | | | | | | |
|---|---------|--------------------|-----------------------------------|---------|-----|---------|
| 5 | 町道水木若松線 | 常盤小学校野球グラウンド付近の交差点 | 交差点の四方向に横断歩道があり、ドライバーへの注意喚起が必要である | 路面標示の設置 | 藤崎町 | R3年度対応済 |
|---|---------|--------------------|-----------------------------------|---------|-----|---------|

【藤崎中学校】

| | | | | | | |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|----------|-----|---------------------------------|
| 6 | 県道五林平藤崎線 | 中野目方面へ帰宅するときの路肩 | 中学生が自転車の下校する際、路側帯の白線が見えず危険である | 路側帯の白線補修 | 青森県 | R3年度一部区間対応済 (交差点からJA藤崎までの区間) |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|----------|-----|---------------------------------|

【対策検討メンバー】弘前警察署、中津地域整備部道路施設課、藤崎町総務課、藤崎町建設課、藤崎町教育委員会、藤崎町住民課